G | I | F

GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Geotechnisches Ingenieurbüro
Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm

ETIBS®- Optischer Bohrlochscanner

Erkundungsobjekt

Baugrunderkundung, Schleusen Scheidt, Cramberg und Diez

Auftraggeber: BG Roßla
Bohrung: Die-BK-14/26
Ort: Diez
Auftragsnummer: e-3821

Teufenmaßstab 1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten

Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	22.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	178 mm
Bohrteufe:	20.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	8.83 m - 15.48 m (6.65 m)	Quelldatei:	Die14-26.log
Verrohrung bis:	8.86 m	Messingenieur:	Hr. Ertelt
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Hr. Üsztöke

Bemerkungen: Bohrung bei ca. 15.50 m kollabiert.

Trennflächen :
schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
N	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		



Übergang der Bohrkrone in das Festgestein


10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
9
8
12
10
14
11
13
15
16
17
19
18
20
21
22
23
24
25
26
27


13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
28
29
31
30
32
33
34
Bohrlochscan beendet